

## ***Posudek klavíru Petrof mod. I.- opus 254 604***

Dne 25.3.2026 bylo provedeno odborné posouzení stavu nástroje – klavíru zn. Petrof mod. I., opus 254 604 a bylo zjištěno následující:

- nástroj vyroben: v roce 1976
- povrchová úprava: černý vysoký lesk, celkově poškozená
- rezonanční deska: bez viditelných prasklin
- litinový rám: původní lak, značně poškozený
- kobyly: v pořádku
- struny: původní
- kolíky - ladění: měněné při dřívější opravě
- dušítka: měněné při dřívější opravě
- kladívka: měněné při dřívější opravě, v současné době již poměrně málo plsti
- vypouzdření kláves: volné
- obložení kláves: bílé klávesy ze slonoviny-zachovalé, pultóny plastové poškozené
- bubínky: zachovalé
- osování: násadky měněné při dřívější opravě
- jiné závady: rozregulovaná mechanika

Nástroj patří do nejvyšší modelové řady klavírů firmy Petrof. Klavír je v současné době v horším technickém stavu z důvodu silného opotřebení s ohledem na značné stáří a vysokou zátěž. V předchozích letech proběhla částečná oprava mechaniky a klávesnice i s výměnou ladících kolíků. S ohledem na velmi vysoké zatížení klavíru je však znatelné opotřebení i u již některých měněných komponentů mechaniky a klávesnice.

**Povrchová úprava** je na mnoha místech poškozená. Poškození jsou většího rozsahu, na některých místech je odlepená poddýžka od podkladu. V podstatě celý povrch je silně opotřebovaný. Celková oprava povrchu by byla velmi finančně nákladná.

**Rezonanční deska a kobyly** jsou bez poškození. Lak na rezonanční desce má jemné praskliny tzv.krakelaci. **Ladící kolíky** byly při předchozí opravě vyměněny a jsou relativně v pořádku. Z důvodu občasné výměny prasklých strun v diskantové části mohou být jednotlivé kolíky mírně volnější oproti ostatním. **Kolíčník** nevykazuje poškození. **Struny** nevykazují vady, v současné době jedna struna v diskantové části chybí. **Litinový rám** má značně poškozený původní lak.

Poškození mechaniky a klávesnice jsou způsobené především opotřebením. **Kladívka** byla při dřívější opravě vyměněna za nové. Z důvodu vysoké zátěže klavíru byla v průběhu let několikrát broušena a intonována proto mají v diskantové části již poměrně málo plsti. **Násadky kladívek** byly dříve měněné za nové a jsou velmi zachovalé včetně bubínků. **Klávesy** mají vymačkané kašmírové vypouzdření, proto mají velikou vůli do stran. **Obložení bílých kláves** je ze slonoviny a je poměrně zachovalé. Obložení černých kláves je z plastových kapslí, které je značně poškozené. **Spodní dusítkové kameny** jsou v pořádku. U **vrchních dusítkových kamenů** byly dříve vyměněné dusítkové plstě a jsou v pořádku. Mechanika je v současné době částečně rozregulovaná.

S ohledem na stáří nástroje, jeho technický stav a cenu nového nástroje stejného modelu je současná odhadovaná cena tohoto klavíru **180 000.-Kč**

Jiří Horák, v.r.