

Posudek klavíru Petrof mod. I. Mistral - opus 580 600

Dne 25.3.2026 bylo provedeno odborné posouzení stavu nástroje – klavíru zn. Petrof mod. I. Mistral, opus 580 600 a bylo zjištěno následující:

- nástroj vyroben: v roce 2001
- povrchová úprava: černý vysoký lesk, lokální poškození laku
- rezonanční deska: v pořádku
- litinový rám: původní lak, zachovalý
- kobylinky: v pořádku
- struny: původní
- kolíky - ladění: volné – nutná výměna
- dušítka: původní - zachovalá
- kladívka: původní, impregnovaná, zvukově velmi ostrá
- vypouzdrění kláves: volné
- obložení kláves: v pořádku
- bubínky: původní - zachovalé
- osování: jednotlivě váznoucí násadky
- jiné závady: značně rozregulovaná mechanika

Nástroj patří do nejvyšší modelové řady klavírů firmy Petrof a je tedy určen pro koncertní účely do velkých prostor. Přestože klavír není v současné době v úplně dobrém technickém stavu, má slušný zvukový potenciál a je tedy do budoucna perspektivní. To ovšem jen za předpokladu provedení nutných oprav, které odstraní všechna poškození způsobená opotřebením a neodbornými zásahy. Všechny níže zmíněné závady výrazně limitují zejména zvukové vlastnosti nástroje.

Povrchová úprava je na více místech poškozená. Zejména hrany a rohy jednotlivých dílců vykazují poškození laku. Větší prasklina laku je také na ploše zadního víka. Na klopě je poškození od dodatečně montovaného zámku, které bylo způsobeno snahou otevřít či zavřít klopnu v zamčeném stavu. Celkově se jedná ale o lokální závady a celkově je povrchová úprava relativně zachovalá.

Rezonanční deska a kobylinky jsou bez poškození. **Ladící kolíky** jsou již volné a byla by nutná jejich výměna za silnější. **Kolíčník** nevykazuje poškození. **Struny** jsou původní a lze je zachovat. **Litinový rám** má velmi zachovalý původní lak.

Poškození mechaniky a klávesnice jsou způsobené především opotřebením. **Kladívka** jsou mírně ohraná, ale mají velmi tvrdou plst'. Byla zřejmě dodatečně impregnovaná a jsou tedy zvukově ostrá s krátkým tónem. Pro výrazné zlepšení akustiky nástroje je nutná jejich výměna za nové. Jednotlivé **násadky kladívek** vážnou a je nutné jejich přeosování. **Bubínky** násadek jsou mírně ohrané. **Klávesy** mají vymačkané kašmírové vypouzdření, proto mají velikou vůli do stran. **Obložení kláves** je bez poškození. Všechny ostatní komponenty mechaniky jsou v zachovalém stavu. **Vrchní i spodní dusítkové kameny** nevykazují poškození. Mechanika je značně rozregulovaná.

S ohledem na stáří nástroje, jeho technický stav a cenu nového nástroje stejného modelu je současná odhadovaná cena tohoto klavíru **735 000.-Kč**

Jiří Horák, v.r.